LAUDO TÉCNICO INDIVIDUAL – CONVÊNIO 931283/2022 – FUNASA

LOCALIDADE: Comunidade Assentamento Vitória
BENEFICIÁRIO: Manoel Pereira da Penha



Foto 01 (do lado de fora da casa)



Foto 02 (fachada lateral esquerda)




Foto 03 (Interior da casa) Foto 04 (Interior da casa)

Inadequações da casa:

- Cobertura em estado precário de conservação; composto por telhas cerâmicas apoiadas diretamente sobre estrutura de madeira, sem forro, apresentando frestas visíveis;
- Altura do pé direito muito inferior ao mínimo desejado;
- Portas e janelas feitas de material inadequado, em péssimo estado de conservação;
- Paredes construídas com adobe ou taipa, com superfície irregular, ausência de revestimento e sinais de desgaste, fissuras e desagregação do material;
- Piso bruto em terra batida;
- Estrutura em madeira aparente;
- Ambiente interno sem reboco;
- Frestas em paredes, pilares e cobertura;

Taís características não oferecem condições para a sua restauração, razão pela qual foi programada a construção de uma nova casa e posterior demolição da existente.

Fernando Cesar Costa Oliveira
Engenheiro Civil – CREA: 05.131/D-MG

LAUDO TÉCNICO INDIVIDUAL – CONVÊNIO 931283/2022 - FUNASA

LOCALIDADE: Comunidade Limeira
BENEFICIÁRIO: Eliane dos Santos de Jesus



Foto 01 (do lado de fora da casa)



Foto 02 (fachada posterior)



Foto 03 (interior da casa)



Foto 04 (Interior da casa)

Inadequações da casa:

- Cobertura em estado precário de conservação; composto por cerâmicas apoiadas diretamente sobre estrutura de madeira, apresentando frestas visíveis; coberta por lona.
- Altura do pé direito muito inferior ao mínimo desejado;
- Portas e janelas feitas de material inadequado, em péssimo estado de conservação;

- Paredes construídas com adobe ou taipa, com superfície irregular, ausência de revestimento e sinais de desgaste, fissuras e desagregação do material;
- Piso bruto em terra batida;
- Estrutura precária em madeira aparente;
- Ambiente interno sem reboco;
- Frestas em paredes, pilares e cobertura;

Taís características não oferecem condições para a sua restauração, razão pela qual foi programada a construção de uma nova casa e posterior demolição da existente.

Fernando Cesar Costa Oliveira
Engenheiro Civil – CREA: 05.131/D-MG

LAUDO TÉCNICO INDIVIDUAL – CONVÊNIO 931283/2022 - FUNASA

LOCALIDADE: Comunidade Lagoa de Pedra
BENEFICIÁRIO: Maria Aparecida Barbosa de Oliveira



Foto 01 (do lado de forada casa)



Foto 02 (fachada lateral esquerda)





Foto 03 (Interior da casa) **Foto 04** (Interior da casa)

Inadequações da casa:

- Cobertura em estado precário de conservação; composto por telhas cerâmicas apoiadas diretamente sobre estrutura de madeira roliça, sem forro, apresentando frestas visíveis e com lona para vedação;
- Portas e janelas feitas de material inadequado, em péssimo estado de conservação;
- Paredes construídas com adobe ou taipa, com superfície irregular, ausência de revestimento e sinais de desgaste, fissuras e desagregação do material;
- Piso em terra batida;
- Estrutura em madeira aparente;
- Frestas e trincas em paredes;

Taís características não oferecem condições para a sua restauração, razão pela qual foi programada a construção de uma nova casa e posterior demolição da existente.

Fernando Cesar Costa Oliveira
Engenheiro Civil – CREA: 05.131/D-MG

LAUDO TÉCNICO INDIVIDUAL – CONVÊNIO 931283/2022 - FUNASA

LOCALIDADE: Comunidade Lagoa de Pedra
BENEFICIÁRIO: Domingas Cordeiro Barbosa



Foto 01 (do lado de forada casa)



Foto 02 (fachada lateral esquerda)



Foto 03 (Interior da casa)



Foto 04 (Interior da casa)

Inadequações da casa:

- Cobertura em estado precário de conservação; composto por telhas cerâmicas apoiadas diretamente sobre estrutura de madeira, sem forro, apresentando frestas visíveis;
- Portas e janelas feitas de material inadequado, em péssimo estado de conservação;
- Paredes construídas com adobe ou taipa, com superfície irregular, ausência de revestimento e sinais de desgaste, fissuras e desagregação do material;
- Piso em terra batida;
- Estrutura em madeira aparente;
- Frestas e trincas em paredes;

Taís características não oferecem condições para a sua restauração, razão pela qual foi programada a construção de uma nova casa e posterior demolição da existente.

Fernando Cesar Costa Oliveira
Engenheiro Civil – CREA: 05.131/D-MG

LAUDO TÉCNICO INDIVIDUAL – CONVÊNIO 931283/2022 - FUNASA

LOCALIDADE: Comunidade Lagoa de Pedra
BENEFICIÁRIO: Adilson Alves da Silva



Foto 01 (do lado de forada casa)



Foto 02 (fachada lateral direita)



Foto 03 (Interior da casa)



Foto 04 (Interior da casa)

Inadequações da casa:

- Cobertura em estado precário de conservação; composto por telhas cerâmicas apoiadas diretamente sobre estrutura de madeira, sem forro, apresentando frestas visíveis;
- Portas e janelas feitas de material inadequado, em péssimo estado de conservação;
- Paredes construídas com adobe e tijolo cerâmico, com superfície irregular, ausência de revestimento e sinais de desgaste, fissuras e desagregação do material;
- Piso em cimento queimado;
- Estrutura em madeira aparente;
- Frestas e trincas em paredes;

Taís características não oferecem condições para a sua restauração, razão pela qual foi programada a construção de uma nova casa e posterior demolição da existente.

Fernando Cesar Costa Oliveira
Engenheiro Civil – CREA: 05.131/D-MG

LAUDO TÉCNICO INDIVIDUAL – CONVÊNIO 931283/2022 - FUNASA

LOCALIDADE: Comunidade Lagoa de Pedra
BENEFICIÁRIO: Cleide Rodrigues da Silva Muniz



Foto 01 (do lado de forada casa)



Foto 02 (fachada lateral direita)



Foto 03 (Interior da casa)



Foto 04 (Interior da casa)

Inadequações da casa:

- Cobertura em estado precário de conservação; composto por telhas cerâmicas apoiadas diretamente sobre estrutura de madeira roliça, sem forro, apresentando frestas visíveis;
- Portas e janelas feitas de material inadequado, em péssimo estado de conservação;
- Paredes construídas com adobe e tijolo cerâmico, com superfície irregular, ausência de revestimento e sinais de desgaste, fissuras e desagregação do material;
- Piso em cimento queimado;
- Estrutura em madeira aparente;
- Frestas e trincas em paredes;

Taís características não oferecem condições para a sua restauração, razão pela qual foi programada a construção de uma nova casa e posterior demolição da existente.

Fernando Cesar Costa Oliveira
Engenheiro Civil – CREA: 05.131/D-MG

LAUDO TÉCNICO INDIVIDUAL – CONVÊNIO 931283/2022 - FUNASA

LOCALIDADE: Comunidade Assentamento Vitória
BENEFICIÁRIO: Ivanete Ferreira dos Santos



Foto 01 (do lado de forada casa)



Foto 02 (fachada lateral direita)



Foto 03 (Interior da casa)



Foto 04 (Interior da casa)

Inadequações da casa:

- Cobertura em estado precário de conservação; composto por telhas cerâmicas e telhas amianto apoiadas diretamente sobre estrutura de madeira roliça, sem forro, apresentando frestas visíveis;
- Paredes construídas com adobe, com superfície irregular, revestimento interno reboco e sinais de desgaste, fissuras e desagregação do material;
- Piso em cimento queimado;
- Estrutura em madeira aparente;
- Frestas e trincas em paredes;
- Portas e janelas feitas de material inadequado, em péssimo estado de conservação

Taís características não oferecem condições para a sua restauração, razão pela qual foi programada a construção de uma nova casa e posterior demolição da existente.

Fernando Cesar Costa Oliveira
Engenheiro Civil – CREA: 05.131/D-MG