RELATÓRIO FOTOGRÁFICO – REGISTRO DAS CONDIÇÕES EXISTENTES

Objeto: Recuperação e melhoria de pontes
Locais de intervenção: Duas pontes da Avenida do Contorno e ponte da Rua Cel. José Justiniano
Município: Aiuruoca/MG
Etapa: Registro anterior à execução dos serviços

Responsável técnica: Vivian Fonseca Vilela – Engenheira Civil
CREA-MG: 281.677/D
ART nº: MG20265460102

As fotografias apresentadas a seguir documentam as condições das pontes antes da intervenção e complementam o memorial descritivo e a memória de cálculo de quantitativos. Os registros estão agrupados por local e mostram os tabuleiros, as estruturas metálicas e os guarda-rodas das pontes da Avenida do Contorno, bem como o estado do capeamento de concreto da ponte da Rua Cel. José Justiniano.

Registros fotográficos por local de intervenção

Município de Aiuruoca

Estado de Minas Gerais

Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos





Município de Aiuruoca

Estado de Minas Gerais

Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos






Município de Aiuruoca

Estado de Minas Gerais

Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos







Município de Aiuruoca

Estado de Minas Gerais

Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos





Município de Aiuruoca

Estado de Minas Gerais

Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos






Município de Aiuruoca

Estado de Minas Gerais

Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos





Município de Aiuruoca

Estado de Minas Gerais

Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos






Município de Aiuruoca

Estado de Minas Gerais

Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos





Município de Aiuruoca

Estado de Minas Gerais

Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos

Aiuruoca, 16 de novembro de 2026

VIVIAN FONSECA VILELA

Assinado de forma digital por VIVIAN FONSECA VILELA
Dados: 2026.11.16 18:41:58 -03'00'

Responsável Técnica:

Engª Civil Vivian Fonseca Vilela

CREA-MG nº 281.677/D